TSSX 528
100000
100400

TSSX 528

BEND
1/2 RLF. COMP.
BRAKE SHOES
REPLACE WHEN
INDBX TO
CAPY
100000
LD.LMT.
100400
LT. WT
119600

FUEL

NUSP

DO NOT ALTER
AR OR
PARTS
LUG
BLT- 1-5
RBLT- -0

DO NOT ALTER
REPAIR OR
REMOVE PARTS
FOB




120

DO NOT ALTER
GEAR OR
PARTS

LO

ATSF9-80

WE FOR
URICAL
PURPO

57

BEND
1 1/2 N.F.
REPLACE
WORN TO
THICKNESS
LUB
AB
OC
PO
10 57

PTL-11-84

99000
LO
99900
WT 120100
ATSF3-80

TSSX 530

BRAKE SHOES
TO 1/2
CAPY
LD. LMT
LT. WT

DO NOT
JUMP

RAILWAY CAR, KITCHEN COOK, RANGE
10 WHEEL, DOMESTIC SERVICE
SPECIFICATION NMLER-11240(TC) MODIFIED, MODEL
STOCK NO 50-3200-75-600 CONTRACT DA-30-022-TC-2279
LT WT 100000 SERIAL NO. 1773
MFR ST. LOUIS CAR CO. DATE 1933

CHLORINATE
WHEN FILLING
WATER SYSTEM
FILTER

DO NOT
HUMP

DO NOT
HUMP

COTS
ABDW
08-79
SDSTE
OGDE
LUB
0
-
BLT- 1953
RBLT- 07-79

COTS
ABDW
03-80
QC
PO
LUB
NO
BLT-10-57
RBLT-03-80
TURN OFF
DC LIGHTS

COTS
ABDW
08-80
QC
PO
LUB
0
BLT- 1-58 RBLT- 9-80